

### Specificații tehnice:

- Bandă reflectorizantă pentru o barcă de salvare și o barcă de serviciu (include achiziție de bandă reflectorizantă rezistentă la intemperii, specială pentru bărci și înlocuirea celor vechi)- 2 bucăți
- Cabluri amarare pentru barcă cu rodante, inele și întinzători-1 set (2 buc. 4.35 metri cu rodanță și inel la un capăt și rodanță și întinzător la celălalt capăt, o bucată 5.61 metri cu rodanță și inel la un capăt și rodanță și întinzător la celălalt capăt și o bucată de 5.17 metri cu o rodanță și inel la un capăt și rodanță și întinzător la celălalt capăt; achiziție și înlocuirea celor vechi)
- Dopuri/capace pentru umplere cu material flotant (achiziție 1 set dopuri și capace și înlocuirea celor vechi)-1 set
- Reparație cu rășina epoxidică la cârma bărci de salvare - 1 buc
- Reparație valvă hidrolică pentru rotire grui pe avarie -1 buc
- Pompe de santină la barcă de salvare și barcă de serviciu (include achiziție 2 buc • pompe de santină la barcă de salvare și barcă de serviciu și înlocuirea celor vechi) -2 buc
- Barbete plutitoare prova/pupa la barcă de salvare (include achiziție 2 buc barbete plutitoare prova/pupa la barcă de salvare și înlocuirea celor vechi) -2 buc
- Acumulator 12 v 74 Ah barcă de salvare (include achiziție 2 buc acumulator 12 v 74 Ah barcă de salvare și înlocuirea celor vechi) -2 buc
- Revizie motor barcă de salvare-1 buc
- Revizie motor barcă de serviciu (înlocuire rezervor, furtun alimentare, pompă)-1 buc
- Manometre de presiune tanc ulei hidrolic/acumulator ulei hid. (include achiziție 2 buc Manometre de presiune tanc ulei hidrolic/acumulator ulei hid și înlocuirea celor vechi) -2 buc
- Limitator cursa ridicare vinci barcă de serviciu(include achiziție 1 buc limitator cursa ridicare vinci și înlocuirea celui vechi) -1 buc
- Compas magnetic(include achiziție 1 buc compas magnetic și înlocuirea celui vechi)-1 buc
- Reparație fisură la tancul de ulei hidrolic barcă de serviciu-1 buc
- Indicator de nivel la tancul de ulei hidrolic(include achiziție indicator de nivel la tancul de ulei hidrolic și înlocuirea celui vechi)-1 buc
- Înlocuire valvă hidrolică cu solenoid pentru rotire grui (include achiziție 2 buc valvă hidrolică cu solenoid pentru rotire grui și înlocuirea celor vechi) -2 buc